

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA
Pomník obětem fašismu v ulici Nádražní
V Rychnově u Jablonce nad Nisou



Vypracoval Petr Verich

listopad 2023

1. Lokalizace památky

kraj: Liberecký

1. obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou
2. část obce: Rychnov u Jablonce nad Nisou
3. k.ú.: Rychnov u Jablonce nad Nisou, p.p.č.156
4. bližší určení místa popisem: při pravé straně ulice Nádražní
5. název objektu jehož součástí je restaurované dílo: x
6. rejstříkové číslo restaurované památky: 2462/5-4972
7. název památky: pomník obětem v ulici Nádražní

2. Údaje o památce

1. autor: ak.soch. J. Koňák a ing.arch. Huška
2. datování: 1972
3. materiál: žula, kov,
4. rozměry: průměr 16 m, výška 4 m
5. předchozí restaurátorské zásahy: nejsou známy

3. Údaje o akci

1. vlastník: obec Rychnov u Jablonce nad Nisou
2. investor : MNO ČR se spoluúčastí obce
3. Práce byly prováděny 08 – 10.2023

4. popis

Na rozetnutém kruhu života vytvořeného z obdélníkové štípané žulové dlažby na přibližně kruhovém půdorysu, úhlopříčně částečně výškově odskočeném, stojí dva žulové monolity. Tyto symbolizují muže a ženu, kteří se již nikdy nesetkají. Z čelní strany je spojuje kovová trnová koruna jako symbol utrpení. Na soklové části jsou dvě bronzové nápisové desky s textem. Vězňům a obětem koncentračního tábora / Gross Rosen v Rychnově 1943 – 1945 / . Rozměry památníku jsou cca. průměr 16 m, výška 4 m, provedení liberecká žula . dlažba hrubě štípaná, monolit lomený, hrubě schematicky opracovaný. Památník se nalézá na suchém částečně zastíněném místě těsně přiléhající k chodníku místní komunikace ul. Nádražní. Při památníku jsou nyní osazeny dva pravděpodobně nepůvodní betonové květníky.

5. Popis památkové hodnoty

Jedná se o dílo odpovídající estetice doby vzniku.

6. Popis stavu památky

Stav památky je částečně zanedbaný. Žulové monolity jsou staticky v pořádku, jsou pouze zašpiněné, biologicky napadené mechem. Kovová koruna je částečně rezavá. Bronzové nápisové desky jsou v pořádku, zašpiněná. Vodorovná dlážděná plocha tvořená žulovými

masivními deskami je částečně rozestoupená a některé desky jsou uvolněné. Téměř celé spárování je dožilé a mezi kameny roste vegetace.

7. postup práce

Po demontáži kovové trnové koruny je žulový monolit opískován a ihned natřen biocidní a hydrofobní ochranou. Opískovány jsou i dvě pamětní tabulky ve spodní části pomníku, u jeho paty. Je shledáno, že tabulky nejsou měděné, ale odlité ze slitiny hliníku. Kovová trnová koruna je opískována, natřena 2x základovou epoxidovou barvou a 2x vrchní barvou kovářskou. Je osazena zpátky do původních otvorů na chemickou kotvu.

Žulová dlažba je omyta tlakovou vodou, poškozené spárování odstraněno, některé uvolněné desky vyrovnány a osazeny. Spáry jsou sanovány betonovou směsí. Původní, dodatečně instalované betonové květníky jsou odstraněny, Zemina kolem dlážděné plochy je odkopána a je provedena nová výsadba okrasné zeleně.

Kovové pamětní tabulky jsou odborně restaurovány a opatřeny šedočerným odstínem.

Kamenná dlážděná plocha je biocidně ošetřena.

8. Použité materiály a technologie:

Pískování, nátěry epoxid a Hostagrund kovářská, spárování flex beton Baumit a neprofilační malta, hydrofobizace Remmers WS

9. Doporučený režim památky:

Dbát na úklid plochy od listí, péče o zeleň

V Turnově dne 7.11.2023

Petr Verich restaurátor

Na Stráni 4

Praha 10

101 00

Tel: 603802467

Č. licence: 10.511.97

Příloha: fotodokumentace postupu prací



Stav před restaurováním



Stav před restaurováním




Stav před restaurováním



Postup pískování



Opískovaný pomník



Detail opískované a zrestaurované nápisové desce



Památník po dokončení



Celkový pohled na zrestaurovaný památník obětí

